

高井釣だより

3.18 No17

3月18日現場の様子です。

まだ寒い高井釣の梅や椿はつぼみです。

基礎の配筋が終わりました。採石を敷きつめた上に、防湿、防虫シートを敷いてから配筋をしました。

